

RTEC-03

Versión: 3.0

**INSPECCIÓN DE RIESGOS VEHÍCULOS**

<b>Caso:</b>	40350	<b>Usuario:</b>	PORTAL VEGAMON	<b>Asesor de seguros:</b>	VEGAMON		
<b>DATOS DEL ASEGURADO</b>							
<b>FECHA INSPECCION:</b>	24/04/2025	<b>HORA:</b>	08:00	<b>CIUDAD:</b>	SAN JOAQUÍN(CUENCA)		
<b>COORDENADAS:</b>	-2.887743, -79.044637						
<b>NOMBRE ASEGURADO:</b>	ULLAURI ULLAURI PEÑA PAUL FRANCISCO						
<b>C.I./RUC/PASSA PORTE:</b>	0102387214	<b>TELEFONO:</b>	0993105210				
<b>DATOS DEL CONDUCTOR</b>							
<b>NOMBRE:</b>	ULLAURI PEÑA PAUL FRANCISCO						
<b>C.I./RUC/PASSA PORTE:</b>	0102387214	<b>FECHA NACIMIENTO:</b>	25/01/1967	<b>ESTADO CIVIL:</b>	CASADO		
<b>DATOS DEL VEHÍCULO</b>							
<b>MARCA:</b>	TOYOTA	<b>MODELO:</b>	FORTUNER AC 2.7 5P 4X4 TA	<b>AÑO:</b>	2014		
<b>MOTOR:</b>	2TR5292568	<b>CHASIS:</b>	MR1YX59G2E3106805	<b>USO:</b>	PARTICULAR		
<b>CC:</b>	2694	<b>PLACA:</b>	ABE5099	<b>PAIS ORIGEN</b>	TAILANDIA		
<b>COLOR 1:</b>	PLOMO	<b>COLOR 2:</b>	PLOMO	<b>TIPO:</b>	JEEP		
<b>TONELAJE:</b>	.75			<b>KILOMETRAJE</b>	110306		
<b>NOMBRE PROPIETARIO MATRICULA</b>	UGALDE SANCHEZ CECILIA ESPERANZA						
<b>DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO</b>							
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
ANTENA	X			ESPEJO RETROVISOR	X		
AROS ALEACION	X			FAROS DELANTEROS	X		
CAMARA POSTERIOR	X			FAROS POSTERIORES	X		
CAPOT	X			GUARDACHOQUE DELANTERO	X		
LIMPIA VIDRIO POSTERIOR	X			GUARDACHOQUE POSTERIOR	X		
LLANTA EMERGENCIA	X			GUARDAFANGOS DEL (LH)	X		
PLACA POSTERIOR	X			GUARDAFANGOS DEL (RH)	X		
PUERTA POSTERIOR (RH)	X			GUARDAFANGOS POST (LH)	X		
TAPACUBOS	X			GUARDAFANGOS POST (RH)	X		
TECHO	X			HERRAMIENTAS	X		
TESTIGOS	X			LIMPIA VIDRIOS	X		
ZOCALO/ESTRIBO	X			LLANTAS	X		
AIRBAGS	X			LUCES	X		
AIRE ACONDICIONADO	X			MASCARILLA	X		
EMBLEMA DELANTERO	X			NEBLINEROS	X		
EMBLEMA POSTERIOR	X			PARABRISAS DELANTERO	X		
<b>DETALLE DE ACCESORIOS DEL VEHÍCULO</b>							
<b>DETALLE</b>				<b>VALOR</b>			
RADIO PANTALLA				NO DECLARA			
ESTRIBOS				NO DECLARA			
<b>DETALLE DE OBSERVACIONES DE PARTES DEFECTUOSAS</b>							
<b>ITEM</b>		<b>OBSERVACIONES</b>					
GUARDACHOQUE DELANTERO		Raspon y golpe					
GUARDACHOQUE POSTERIOR		Golpe lado LH					
<b>OBSERVACIONES:</b>		- RASPON Y GOLPE EN GUARDACHOQUE DELANTERO LADO LH. - GOLPE EN GUARDACHOQUE POSTERIOR LADO LH.					
<b>CONDICIONES:</b>		El asegurado tiene 30 días para realizar la reparación de los daños. Cliente debe enviar fotografías junto con periodico del día para verificar fecha actual como respaldo a la aseguradora					
<b>SEGUN LA VERIFICACION DE ESTE VEHICULO ES ASEGURABLE</b>				SI			
<b>EN CASO DE SER NEGATIVO EXPLIQUE LA RAZON:</b>							
<b>DOCUMENTOS PRESENTADOS:</b>	<b>CEDULA</b>	SI	<b>MATRÍCULA</b>	SI	<b>LICENCIA</b>	SI	<b>CONTRATO COMPRA VENTA</b>
							NO

NOTA: LOS ACCESORIOS EXTRAS NO DETALLADOS EN EL RESPECTIVO CASILLERO, NO GOZARÁN DE COBERTURA, EL INSPECTOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE ANOTAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL RADIO Y DEMÁS ACCESORIOS EN EL CASILLERO DE OBSERVACIONES, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE ACEPTACIÓN DE COBERTURA DE ESTOS ACCESORIOS.